

I PEBA, strumenti di progettazione inclusiva. Percorso di formazione e partecipazione per i Comuni della Regione Emilia-Romagna.

Data 13/10/2022

ANALISI PRELIMINARE E DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

Chiavari, Sestri Levante, Sanremo

Arch.a Valia Galdi







Leris Fantini Valia Galdi

Città di servizi di 27.000 abitanti

Popolazione anziana

Servizi territoriali: scuole secondarie superiori, centro storico commerciale, ASL, ambulatori e presidi sanitari (ex ospedale), INPS, INAIL, Camera di Commercio, sede vescovile, sede associazioni di categoria, ecc.

Articolazione morfologica tra mare e collina:

- Spiagge, porticciolo e passeggiate
- Centro storico e centro urbano sedi di servizi
- Centri collinari e Centri vallivi



PEBA Comune di Chiavari Visione strategica per fasi di attuazione che individua priorità:

- Per tipi di utilizzatori
- Per ambiti urbani
- Per spazi emergenti
 Con l'obiettivo di creare
 reti di spazi urbani accessibili



Leris Fantini Valia Galdi



SVILUPPO PER FASI – FASE 1

Fruibilità dello spazio urbano per abitanti e utilizzatori (studenti scuole secondarie del territorio, lavoratori, turisti)



TESSUTO VIARIO DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE:

- > STAZIONE FERROVIARIA
- ARRIVO BUS STUDENTI
- > CENTRO STORICO COMMERCIALE E TURISTICO
- > MUNICIPIO, SEDI DI MUSEI E SERVIZI



Leris Fantini Valia Galdi



SVILUPPO PER FASI – FASE 1

Priorità individuate dalla PA insieme ai consulenti e condivise dalle associazioni:

GLI SPAZI E GLI EDIFICI PER LO SPORT





Le motivazioni:

- Infrastrutture per attività che promuovono l'inclusione, lo sviluppo dell'autonomia, la socialità,
- Presenza di molte associazioni e federazioni che svolgono sport adattati: basket, calcio, scherma, sit volley, arrampicata, handbike, nuoto, vela, canottaggio
- Presenza di un liceo scientifico sportivo



Leris Fantini Valia Galdi



SVILUPPO PER FASI – FASE 1:

Segnalazioni da parte delle Associazioni e dagli stakeholders (UICI e singoli utenti in questo caso)



- ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CRITICI
- FERMATE DEI BUS



P.E.B.A. - I Lotto

Inquadramento sc.1:5000

Edifici e spazi urbani analizzati:



Edifici e impianti sportivi

Percorsi e piazze









Leris Fantini Valia Galdi



SCUOLE PRIMARIE

G.Mazzini, Solari, Ri, Caperana, Sampierdicanne, Fara Scuole Secondarie: G.Mazzini, Della Torre

SPAZI PUBBLICI

Civica Galleria di Palazzo Rocca
Palazzo ex nuovo tribunale
Auditorium San Francesco
Municipio, Palazzo uffici comunali e anagrafe
Cimitero urbano

PARCHI, GIARDINI, AREE ATTREZZATE

Villa Rocca

Piazza Roma Piazza Del Buono Caperana Piazza Torriglia Via San Rufino


PERCORSI URBANI

Corso Dante, via Magenta, Via Piacenza, Via Parma Corso Millo dal Carrugio a piazza Caduti di Nassiriya Via delle Vecchie Mura - Via Ghio Galleria di Corso Garibaldi Lungomare Cso Valparaiso, Cso Colombo, Vle Tito Groppo Piazza San Pier di Canne - Via San Rufino

Esempi tratti dalle aree di rilevazione


Sistema Piazza dell'Orto:

 Connessioni Stazione FS – Centro Storico
 Importanti polarità urbane (Cattedrale, Municipio, Uffici e altri servizi, snodo bus)




Barriere:

Accessibilità alla stazione,
Orientamento lungo l'asse
principale e negli
attraversamenti
Qualità dei raccordi
Accessibilità fermate bus
Ostacoli (bici, arredi, fioriere)












- Collegamento al marciapiede
- Riprogettazione della fermata bus (segnalazione tattile, sopraelevazione banchina, leggibilità delle informazioni)


- Intercettazione dell'attraversamento
- Riprogettazione della fermata bus (segnalazione tattile, sopraelevazione banchina, arredi e dotazioni ...)
- Collegamento a linee guida naturali

QUALITÁ DEI RACCORDI E SEGNALAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO










QUALITÁ DEI RACCORDI E PERCORRIBILITÁ DEL MARCIAPIEDE





QUALITÁ DEI RACCORDI E SEGNALAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO

Rampe esterne al portico raccordano con la giusta pendenza (8%) il marciapiede al piano strada







Inserire l'intercettazione tattile dell'attraversamento, tanto più che il marciapiede è sagomato curvo e quindi non fornisce indicazione della direzione corretta









In questo tratto ci sono ostacoli, strettoie, direzioni che si incrociano, è necessario organizzare la sosta delle bici e prevedere un passaggio pedonale libero della sezione di almeno mt 1,20 in modo da raggiungere il perimetro del bar e da li il marciapiede di fronte alla stazione.

Énecessario inserire una segnaletica tattile che guida dall'attraversamento e dalla scala al perimetro dell'edificio evitando gli ostacoli. Una guida artificiale può essere realizzata in molti modi e molti linguaggi.







LA FERMATA DELL'AUTOBUS

La palina degli orari è collocata in modo illeggibile per tutti Il marciapiede è mal raccordato e presenta ostacoli Non c'è segnaletica tattoplantare, la panchina è rivolta verso l'interno e non verso la fermata.


Si potrebbe realizzare una banchina sopraelevata all'altezza del marciapiede per facilitare l'accesso a bordo.



Gli attraversamenti lungo il porticato del lato ovest di Piazza N.S. dell'Orto possono essere realizzati nella tipologia degli ATTRAVERSAMENTI RIALZATI, vista la limitata dimensione e passaggio veicolare.

Questo faciliterebbe l'accesso agli uffici comunali che oggi avviene attraverso strette rampe in contropendenza.
















- Intercettazione dell'attraversamento
- Inserimento linee guida di collegamento a linee guida naturali
- Posizionamento arredi e fioriere
- Raccordi del parcheggio al marciapiede del municipio
- Raccordi del parcheggio al marciapiede del Bar Pippo
- · Ampiezza marciapiede angolo via Casaretto



PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



INTERVENTI SUGGERITI SU:

Piazza Nostra Signora dell'Orto

RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI



N. Intervento 175

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Descrizione prestazionale dell'intervento Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova payimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la targhezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120.

La superficie calpestabile sará compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrá superare l'1%.

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.


Criticità

Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Note integrative:

Materiale suggerito: Mattonelle cls vibrato



Data del sopralluogo: 21/12/2021



NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

STRA SIGNORA DELL'ORTO

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

ATTENZIONE I
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore

eccessivo quando esposto lungamente al sole.

Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10

Legge 118/1971 art. 27

Legge 104/1992 art. 24

Legge 41/1986 art. 32

D.P.R. 503/96 art. 7

Note integrative:


Materiale suggerito

Criticità

<mark>Assenza</mark> di corrimano <mark>ai lati</mark> della scala



Esempio



Oggetti

Li CO D Superficie rampe mq.

Area mq.

Lunghezza ml. 3,6

Costo dell'intervento €, 720

Data del sopralluogo: 21/12/2021

N. Intervento

176

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calipestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficulta materia.

Criticità

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

CAD

Materiale suggerito: Arenaria



Data del sopralluogo: 21/12/2021

P.E.B.A. del Comune di Chiavari

N. Intervento

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO


Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fira scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Criticità

Inadeguatezza di segnalazione tattile per non vedenti



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/96 art. 24 D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8 Legge 67/06 art. 1 comma 2 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

Scala collegamento attraversamento

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution



Data del sopralluogo: 21/12/2021

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Descrizione prestazionale dell'intervento Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120. Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE I

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/92 art. 24 D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Note integrative:

Rifacimento raccordo in modo da rendere più agevole il passaggio cfr schema da inserire

Materiale suggerito: Mattonelle cls vibrato


Criticità

Dislivello causato da gradino di 2/30

Foto del rilievo



Esempio





Data del sopralluogo: 21/12/2021

P.E.B.A. del Comune di Chiavari





186

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentime l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all 1%.

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se positiona la larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 160x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredaria con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su alimeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegonalazione per ipovedenti.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del matenale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

Criticità

Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 41.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/92 art. 24 D.P.R. 330/01 art. 76 com.7

Note integrative:

Materiale suggerito: Porfido (cubetti)



Data del sopralluogo: 21/12/2021

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di fascia a pavimento di facile
percezione tattile e visiva, atta a segnalare un punto
di attenzione, l'inizio e la fine di una rampa scala o di
un gradino isolato.

Applicare inoltre, se sono due o più gradini, una fascia antisdrucciolo, atta a rendere sicuro il superamento del dislivello.

ATTENZIONE !

Trattandosi di spazi all'aperto, il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.


Criticità

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 41.10 - 4.3 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 13 - 17 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative: CAD sottopasso stazione

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution



Data del sopralluogo: 21/12/2021

P.E.B.A. del Comune di Chiavari

INSERIMENTO edificio - Chiavari PALAZZETTO DELLO SPORT Via per Maxena, 28A Asilo nido O Motori @ Bassa O nagg. di 500 O alta Scuola dell'Infanzia Sensoriali . min. di 500 @ medio alta Media ® Scuola Primaria min. di 200 O medio bassa Cognitivi . Alta O 0 Scuola Secondaria I° min. di 50 O minima Pluripatologie Nessuna O Scuola Second, II° (Uma) Anziani >80 @ Scuola Second. II° (Com) 0 Scuola Second. IIº (Tec) 0 Collocaz, ambientale Direzione didattica 0 Scarso O Uff. pubbl. statale 0 Medio ® Centro storico O Uff, pubbl, regionale O Alto O Area urbana . Uff. pubbl. provinciale 0 Periferia O 0 Uff. pubbl. comunale da 0 a 10.000 O Azienda municipalizzata 0 da 10.000 a 25.000 O Luogo di culto O da 25.000 a 50.000 O Cimitero 0 Basso 0 da 50.000 a 75.000 ® Ufficio postale O Medio 0 da 75.000 a 100.000 Istituto di credito 0 0 Alto oltre 100.000 O Poliambulatorio A.S.L. Nessuno (a) Ospedale 0 Criteri assoggettati a correttivi Day hospital 0 Edificio o ambienti di proprietà @ Sede U.S.L. 0 Lavori previsti entro i Edificio o ambienti dati in uso o gestione O primi 12 mesi a partire Casa protetta, R.S.A. 0 dal 14.09.2022 Completamento interventi già avviati 0 Centro sociale anziani Avvio di nuovo progetto O Centro diurno O Centro ricreativo Edificio di interesse citato nel questionario () Sede associazioni O Consultorio 0 Centro handicap Centro sportivo polifunz. parcheggio segnaletica int. 0 Centro sport. natatorio segnaletica est. O percorso int. O percorso est. O pavimentaz. int. O Centro sport, atletica rampa fissa int. O pavimentaz. est. O Centro sport, calcio corrimano int. O pensilina di protezione O Centro sport, tennis servoscala int. O Palestra pubblica ascensore int. O servoscala est. O mod.vano ascens. O 0 Centro ippico corrimano est. O modifica cabina int. O Centro culturale 0 ascensore est. O elevatore int. O 0 elevatore est. O

INSERIMENTO edificio - Chiavari

Museo, pinacoteca	0		0
Biblioteca	0	soglie, zerbini	0
Teatro, cinematografo	0	accesso	
Ristorante, albergo	0		
Pubblica sicurezza	0		
Sede giudiziaria	0		
Stazione aut.,ferr.	0		
Vari rivolti al pubbl.	0		

modifica terminali imp.	0
modifica infissi	0
adeguamento sanitari	
nuovi servizi igienici	
opere murarie in genere	0
inserim.stalli	0
adeguamento arredi	0
ins.luogo calmo	0
mod.antincendio	
ins.stanza sensoriale	0
interv.illuminoacustici	0



note



Nel palazzetto abbiamo riscontrato in generale una mancanza di corrispondenza a livelli di qualità prestazionale degli spazi oltre ad alcune barrière non risolte. Le descriviamo in relazione al percorso di arrivo, ingresso, accessibilità degli spazi e dei servizi, con attenzione alle esigenze di tutti oli utilizzatori in perticolare delle persone con disabilità motoria, sensonale: cognitiva, dei bambini, delle persone anziane.

Non è chiarissima la segnaletica per raggiungere l'area, superata piazza di Sanpierdicanne. Sul piazzale di accesso non vi sono parcheggi dedicati ne percorsi protetti da pensiline, lungo marciapiedi accessibili. Il piazzale è privo di caratterizzazione e sistemazioni proprie dello spazio pubblico. L'ingresso non è reso riconoscibile nè segnalato, mancano segnali tattoplantari, allogazioni cromatiche, raccordi adeguati che possano permettere la fruibilità in autonomia da parte di tutti. All'interno i plessi di spogliatoi, docce e servizi igienici non hanno dotazioni accessibili e in generale presentato condizioni di vetustà. Il sistema della segnaletica interna, in termini di wayfinding e riconoscibilità dei servizi potrebbe essere facilmente migliorato, al momento non è riconoscibile da tutti, essendo assenti sistemi di orientamento per persone ipovedenti e non vedenti. Non è stato realizzato l'ascensore che permetterebbe di raggiungere il primo piano con gli spazi sociali e il bar. Le scale non hanno segnalazioni tattili o contrasti cromatici che ne facilitino la percezione, il corrimano non è stabile per tutto lo sviluppo, il che costituisce fonte di pericolo.

La conformazione delle gradinate obbliga le persone con disabilità a posizioni specifiche e troppo connotate, limitate a un lato del perimetro

Al primo piano potrebbe essere inserita una ulteriore uscita di sicurezza con spazio calmo esterno dal lato opposto

Lo spazio del campo annesso al palazzetto conerto con un pallone pressostatico e i materiali del percorso di accesso

all'area determinano criticità microclimatiche che rendono difficile la permanenza nello spazio per molti tipi di utilizzatori (ad esempio a persone con difficoltà di tino cognitivo, psichico o neurologico). Lo spazio per le persone con passeggini o

VG-valutazione generale dell'accessibilità

Non accessibile





PALAZZETTO DELLO SPORT

mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine

La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei

Realizzazione di piccolo raccordo metallico

di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Descrizione prestazionale dell'intervento

quattro angoli, mediante idonei tasselli.

Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11

Legge 118/1971 art. 27

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Note integrative: Migliorare la leggibilità del citofono

Materiale suggerito:

D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2


Legge 41/1986 art. 32

Criticità

Discontinuità della pavimentazione



Esempio





Data del sopralluogo: 14/04/2022

N. Intervento 2

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentime l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.

PALAZZETTO DELLO SPORT

La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrá avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m é necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarta con cordolo battinuota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepiblic anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

Criticità

Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/92 art. 24 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Note integrative:

Oggetti Superficie rampe mg. 2,7 Area mg. Lunghezza ml. Costo dell'intervento

Deta del sopralluogo: 14/04/2022

Materiale suggerito:

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



8

N. Intervento

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad

un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riferimenti alla normativa nazionale

D.P.R. 503/96 art. 8

Note integrative:

Materiale suggerito:

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

Inserire appendi abiti e appendi borsa ad altezza adeguata

Criticità Specchio: assenza









Deta del soprelluogo: 14/04/2022

N. Intervento

Descrizione prestazionale dell'intervento

PALAZZETTO DELLO SPORT

Prevedere uno spazio calmo attualmente non esistente. Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere assistenza, lo spazio calmo deve:

a) essere contiguo e comunicante con una via d'esodo o in essa inserito, senza costituire intralcio all'esodo;

b) avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti dei piano che ne abbiano necessità, nel rispetto delle superfici minime per occupante.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell'attività specificati, diversi dal luogo considerato.

Le dimensioni dello spazio calmo devono essere tali da poter ospitare tutti gli occupanti con disabilità del piano nel rispetto delle superfici lorde minime indicate ovvero 0,70 m2/persona deambulante e/o 2,25 m2/persona non

Nel caso lo si preveda all'interno di un vano scala, l'area adibita a stazionamento non deve intralciare l'esodo.

In ciascuno spazio calmo devono essere presenti: un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di

segnalare la loro presenza e richiedere assistenza; eventuali attrezzature da impiegare per l'assistenza (es. sedia o barella di evacuazione....):

indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell'arrivo dell'assistenza. Inoltre, lo spazio calmo deve essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010- E024 o equivalente.

Esempio

Criticità

Assenza di "spazio calmo"

Foto del rilievo



Oggetti Superficie rampe mg. Area mg. Lunghezza mL Costo dell'intervento

Deta del sopralluogo: 14/04/2022

Riferimenti alla normativa nazionale ISO 21542 "Building construction - Accessibility and usability of the built environment".

DM 03/08/2015

Note integrative:

Materiale suggerito:

P.E.B.A. del Comune di Chravari

PALAZZETTO DELLO SPORT

retrostante la carrozzina dovrà avere una larghezza di almeno 90 cm e

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riferimenti alla normativa nazionale D.M. 236/89 art. 4.2.1-4.2.2-8.2.1-8.2.2

Creare lo spazio per persone in carrozzina tra il pubblico

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Note integrative:

lunghezza non inferiore a cm 190.

Criticità Assenza di area di stazionamento

Creazione di spazio libero da riservare a persona in carrozzina, realizzato su pavimento orizzontale, con dimensioni non inferiori a cm 110x140 tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Nel caso di stallo su gradonata un cordolo di cm 10 ed una transenna alta cm 90 proteggeranno la persona in carrozzina da eventuali cadute. Lo spazio libero Foto del rilievo







Deta del sopralluogo: 14/04/2022

N. Intervento 13

RALAZZETTO DELLO SPORT

Sostituzione di panca di seduta con una speciale per spogliatoio. La panca avrà un'altezza di cm 40-45 dal pavimento, larghezza di almeno cm 60 e lunghezza non inferiore a cm 180. La panca verrà posizionata contro a una parete, ed avrà uno spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che garantiscano un appoggio "caldo" e sicuro.

Criticità

panca di seduta: inadeguata

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Superficie rampe mg. Area mg. Lunghezza ml. €. 280 Costo dell'intervento

Deta del sopralluogo: 14/04/2022

Note integrative:

Materiale suggerito:

Materiale suggerito:

P.E.B.A. del Comune di Chiavari

Oggetti







PEBA Comune di CHIAVARI Leris Fantini Valia Galdi

Nel definire i lotti, procedere per step, una delle attività che si prevedono subito dopo le prime fasi di avvio e confronto è la formazione dei tecnici della P.A. e del territorio circa l'Universal Design, il benessere ambientale, ovvero l'accessibilità nella sua declinazione più aggiornata comprensiva di molti aspetti alle diverse scale.





Valia Galdi Alice Saviozzi





Comune turistico 53.000 abitanti

(turismo internazionale est e nord Europa in prevalenza)

Popolazione anziana


Articolazione morfologica tra mare e collina:

- Spiagge, porticciolo e passeggiate
- Ciclabile area 24
- Centro urbano
- Centro storico collinare
- Quartieri collinari




Valia Galdi Alice Saviozzi





Le Associazioni delle persone con disabilità, la Consulta, i rappresentanti di persone fragili si costituiscono in un Comitato Promotore e fin da subito costituiscono un tavolo insieme alle architette per la redazione del PEBA.



Il PEBA del Comune viene svolto in forma congiunta con continui confronti sugli avanzamenti delle attività tecniche in merito a rilevazioni e proposte. La prima traccia delle schede di rilevazione è stata elaborata e fornita dalle Associazioni e ricalca molto il DM 236/89 poi venne modificata e integrata con il contributo delle architette.



Valia Galdi Alice Saviozzi





A seguito del tavolo di lavoro tra architette e Comitato PEBA l'analisi proposta viene integrata con i principi dell'Universal Design

Scuole ex Mercato dei Fiori lavori in corso (2020)





Valia Galdi Alice Saviozzi







Anche qui il PEBA procede per step successivi: primo step adottato Spazi e percorsi del centro urbano (2019). Successivamente sono stati approfonditi singoli spazi in occasione dei progetti finanziati in questi anni (PNRR e altri strumenti di finanziamento).



Valia Galdi Alice Saviozzi







Anche qui il PEBA procede per step successivi

Primo step adottato (2020): SPAZI E PERCORSI DEL CENTRO URBANO

Edifici interessati dalla prima fase:

A. LE SCUOLE

1 CALVINO - VIA VOLTA, 2 CASTILLO, 3 VILLA VIGO

B. ALTRI EDIFICI PUBBLICI

4 PALAFIORI

C. SPAZI PER LA CULTURA

5 MUSEO CIVICO, 6 FORTE SANTA TECLA,

7 AUDITORIUM FRANCO ALFANO

D. SPAZI PER LA MOBILITÀ

8 AUTOSTAZIONE DELLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO

9 STAZIONE FERROVIARIA

E. SPAZI PER IL COMMERCIO

10. MERCATO ANNONARIO



Valia Galdi Alice Saviozzi







Esempi spazi interessati da interventi:

il Palafiori

Edificio complesso nel centro urbano ospita una pluralità di funzioni pubbliche (sedi asl, anagrafe, ufficio informazioni turistiche, spazi convegni ed esposizioni o eventi temporanei, ecc.)

L'accessibilità è «contorta»: percorsi indiretti, scarsa qualità di comunicazione e orientamento degli spazi, assenza di segnaletica adatta alle persone con disabilità sensoriali e cognitive, assenza di attrattività degli spazi e dei percorsi al piano terra che si coniugano con un senso di spaesamento e insicurezza.

Valutazione di progetto e interventi previsti per gli spazi dell'ufficio anagrafe



Valia Galdi Alice Saviozzi



Esempi spazi interessati da interventi:



Auditorium Franco Alfano

Spazio aperto per spettacoli oggetto di interventi in corso al momento della redazione del PEBA; è stato visionato il progetto e il cantiere per apporre modifiche e integrazioni sull'accessibilità e la fruibilità degli spettacoli per tutti: percorsi, servizi igienici, postazioni accessibili per gli spettatori, corrimani e illuminazione, differenziazioni cromatiche, accesso al palco.



PEBA Comune di SESTRI LEVANTE

Valia Galdi con CERPA Italia - Stefano Maurizio

Comune di 17.000 abitanti interessato storicamente da insediamenti produttivi, oggi rimangono i cantieri navali a Riva Trigoso.

Negli ultimi decenni caratterizzazione turistica e numerosi interventi di rigenerazione urbana:


- Spiagge e passeggiate con biblioteca del mare
- Creazione di parchi urbani
- Centro storico turistico
- Spiagge e passeggiate turistiche
- Quartieri residenziali
- Aree produttive





PEBA Comune di SESTRI LEVANTE

Valia Galdi con CERPA Italia - Stefano Maurizio





PEBA Comune di SESTRI LEVANTE

Valia Galdi con CERPA Italia - Stefano Maurizio



Palazzo Piazza della Repubblica

Palazzo pubblico vincolato interessato dalla previsione di interventi

sede di uffici pubblici (anagrafe, servizi sociali, vigili urbani, uffici informatici) e scuola primaria



Parco Serlupi

Parco storico interessato da progetto di recupero, valutazione del sito in riferimento al progetto



Indicazioni per progetti o Lavori in corso

Lavori stradali marciapiede incrocio via Primi via Aurelia Recupero sentieri località S.Anna Adeguamento percorsi via Educandato

GRAZIE PER L'ATTENZIONE